

CAMION ARTICULADO VOLVO A45 G

Siempre disponible para trabajar, el Camión Articulado Volvo A45G, el más grande y más durable de Volvo CE, brinda producción sin fin y confiabilidad insuperable gracias a su robusto diseño, el fácil acceso para servicio y la excelente red de distribuidores Volvo. Conquiste sus objetivos de productividad y aumente su rentabilidad con el Volvo A45G.

NOMBRE	CAMION ARTICULADO
MARCA	VOLVO
MODELO	A45 G
ID	4116102
AÑO	2021

ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE

HORÓMETRO	7285
PAIS ORIGEN	SUECIA
VOLUMEN DE TOLVA	25,1 M3
TRACCIÓN	6X6
CAPACIDAD DE CARGA	41000 KG
POTENCIA	470 HP
CILINDRADA	16100 CC
MOTOR	VOLVO TIER III
CAPACIDAD ESTANQUE	480 L
PESO BRUTO VEHICULAR	71.100 KG
NÚMERO DE MARCHAS	9 MARCHAS ADELANTE Y 3 ATRÁS
UBICACIÓN	SANTIAGO

EVALUACIONES

Apariencia General			Motor		
Descripción	Puntaje	Detalle	Descripción	Puntaje	Detalle
Pintura Frente	★★★★☆		Placa de identificación	1	
Pintura Costado derecho	★★★★☆		Motor de Arranque	★★★★☆	
Pintura Costado trasera	★★★★☆		Compresor A/C	★★★★☆	
Pintura lado izquierdo	★★★★☆		Sistema de Escape	★★★★☆	
N.º de serie/VIN	1		Radiador	★★★★☆	
Parabrisas	★★★★☆		Fugas	★★★★☆	
Condición de la Chapa Metálica	★★★★☆		Chequeo Funcionamiento	★★★★☆	
Escalones/escaleras	★★★★☆				
Pasamanos	★★★★☆				
Funcionamiento Luces Exteriores	★★★★☆				

Tren de Transmisión			Chasis		
Descripción	Puntaje	Detalle	Descripción	Puntaje	Detalle
Transmisión	★★★★☆		Clavijas centrales de articulación	★★★★☆	
Caja de transferencia	★★★★☆		Condición del chasis	★★★★☆	
Eje de Dirección (propulsado)	★★★★☆		Soportes de Suspensión	★★★★☆	
Diferencial (central)	★★★★☆		Revisión de funcionamiento (chasis)	★★★★☆	
Eje delantero	★★★★☆		Cilindro maestro/control de freno	★★★★☆	
Eje trasero	★★★★☆		Tuberías/mangueras de freno	★★★★☆	
Revisión de funcionamiento	★★★★★		Freno de estacionamiento	★★★★☆	
			Revisión Funcionamiento Frenos	★★★★☆	
			Condición de las ruedas	★★★★☆	
			Clavos, tuercas y agarraderas	★★★★☆	
			Plataforma / TOLVA	★★★★☆	
			Revestimiento Plataforma	★★★★☆	
			Almohadillas Plataforma	★★★★☆	
			Puntos de la bisagra	★★★★☆	
			Revisión Funcionamiento Tolva	★★★★☆	
			Almohadillas Plataforma	★★★★☆	
			Puntos de la bisagra	★★★★☆	

Seguridad			Cabina		
Descripción	Puntaje	Detalle	Descripción	Puntaje	Detalle
Alarma de viaje	1		Espejos	★★★★☆	
Cinturón de seguridad	★★★★☆		Asiento/apoya brazos	★★★★☆	
Palanca de la cerradura de Control	★★★★☆		Volante	★★★★☆	
Manual de Seguridad	✖		Controles hidráulicos	★★★★☆	
Manual del Operador/Mantenimiento	✖		Controles de potencia	★★★★☆	
			Parada de emergencia	★★★★☆	
			Luces de Tablero	★★★★☆	
			Medidores	★★★★☆	
			Horómetro/Kilometraje	✖	
			Aire Acondicionado	★★★★☆	
			Calefacción	★★★★☆	
			Video Arranque	★★★★★	
Hidráulico					
Descripción	Puntaje	Detalle			
Bombas	★★★★☆				
Válvulas	★★★★☆				
Tanque Hidráulico	★★★★☆				
Flexibles/Mangueras	★★★★☆				
Cilindros	★★★★☆				
Cilindros de Dirección	★★★★☆				
Revisión de funcionamiento	★★★★★				

CAMION ARTICULADO VOLVO A45 G



